

D-Cerno CUR

リリースノート

Rev.2024-09-24

株式会社オーディオブレインズ

D-CERNO V17.0 (2024-01-16)

バグの修正/改善

- ✓ 翻訳の全般的な更新

D-CERNO V16.0 (2023-05-26)

バグの修正/改善

- ✓ API 接続が x 時間後に失敗する問題を修正
- ✓ 議長ユニットが 3 台以上の場合に、先にオンした 2 台しか音声が出ない問題を修正

D-CERNO V15.03 (2021-09-10)

新しい機能/変更

- ✓ D-Cerno F-DM/F-CM 互換

バグの修正/改善

- ✓ DHCP リクエストが応答を受信しない場合、最後に既知の IP アドレスが使用される不具合を修正
- ✓ オートゲインリダクションの不具合を修正 (DCERNO-76)
- ✓ D-Cerno D/DL ユニットのリクエストで点滅 LED を有効にする不具合を修正 (DCERNO-6)
- ✓ API を介して議長ユニットの非活性化を可能にする不具合を修正 (DCERNO-1)
- ✓ UDP カメライベントが送信されない不具合を修正

V15.02 - 2021/02/28

新しい機能/変更

バグの修正/改善

- ✓ オートゲイン削減の不具合を修正
- ✓ D-CernoD/DL ユニットのリクエストで点滅 LED を有効にするための不具合を修正
- ✓ 不具合を修正 API を介して議長ユニットの非活性化を可能にする
- ✓ 既知の問題
- ✓ IMX 起動前にファクトリーリセットを実行すると"リンギング"歪みが発生することがあります
- ✓ カメラコントロールプロトコル: UDP のカメライベントは送信されません

V15.01 - 2019-05-13

新しい機能/変更

- ✓ D-Cerno SL D&C ユニットのサポート

バグの修正/改善

既知の問題

- ✓ IMX 起動前にファクトリーリセットを実行すると"リングング"歪みが発生することがあります
- ✓ UDP カメライベントは送信されません

V14.01 - 2014/04/11

新しい機能/変更

バグの修正/改善

- ✓ API ステータスエラーの修正

既知の問題

- ✓ IMX 起動前にファクトリーリセットを実行すると"リングング"歪みが発生することがあります

V13.01 - 2014/03/20

新しい機能/変更

- ✓ ラストマイクオンのオプションを追加 (デフォルト：有効)
- ✓ ストマイク LED オンのオプションを追加 (デフォルト：無効)
- ✓ ボタンロックを追加

バグの修正/改善

既知の問題

- ✓ IMX 起動前にファクトリーリセットを実行すると"リングング"歪みが発生することがあります

V11.01 - 2013/05/02

新しい機能/変更

バグの修正/改善

- ✓ デフォルトパスワードを変更

既知の問題

- ✓ IMX 起動前にファクトリーリセットを実行すると"リングング"歪みが発生することがあります

V10.01 - 2013/04/05

新しい機能/変更

バグの修正/改善

- ✓ CU 内 FET スイッチのオンオフ動作の原因で、CU を再起動するとユニットとの通信ができなくなる不具合を修正。(再起動のために DU-CU 間の通信を回復させる)
- ✓ VOX モードで切り替えるためのソリューション。

既知の問題

- ✓ IMX 起動前にファクトリーリセットを実行すると”リングング”歪みが発生することがあります

V09.01 - 2012/11/21

新しい機能/変更

バグの修正/改善

- ✓ オーディオレザンプラーの符号反転を解消

既知の問題

- ✓ IMX 起動前にファクトリーリセットを実行すると”リングング”歪みが発生することがあります

AUDIO))) BRAINS

株式会社オーディオブレインズ

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎 649-3 電話：044-888-6761

(受付時間：10:00～18:00 土日祝日・弊社休業日を除く)

<https://audiobrains.com/>